

NG2 Weidgraben (Pferdehof Oberaar Schwerpunktkoord. 2607596 / 1190980)



Bild 1 Blickrichtung Belpberg aufwärts



Bild 2 + 3: Bereich Wanderweg Oberaar

Situation:	Infolge langanhaltender starker Niederschläge kam es in einer Runse/Rinne südlich und oberhalb des Pferdehof Oberaar zu mehreren Abgängen von Lockergesteinsmaterial, vermengt mit Fallholz bis auf die unterliegenden Geländevertiefungen. Austretendes Wasser/Lockergesteinsgemisch kam dabei in mehreren diffusen Abflüssen bis über den Landwirtschaftsweg / Wanderweg Viehweid - Schützenfahrbrücke. Die bestehende, eingedolte Entwässerung (DN500) wurde dabei verstopft und übersarte den Weg.
Beurteilung:	Im darüberliegenden Gerinne liegt Fallholz und randlich liegt abgelagertes Lockergesteinsmaterial. Das Lockergesteinsmaterial mit den darin liegenden Stämmen wirkt zur Zeit als "Leitwerk" bei möglichen weiteren Ereignissen. Das Gerinne vermag zurzeit die anfallenden Wassermassen oberhalb des Sammlers abzuleiten. Weitere mögliche Ereignisse können im Bereich der Vertiefungen in natürlichen "Retentionsräumen" aufgefangen werden. Austretendes Wasser/Geschwemmsel kann erneut über das Gelände unterhalb der verstopften Ableitung abfließen.
Empfehlung	Das Gelände unmittelbar am Hangfuss ist wie durch die bestehende Sperrung der Wege bis auf weiteres nicht zu betreten. Die Situation ist nach massgeblichen Änderungen neu zu beurteilen.
Gefährdung	Lediglich im gesperrten Strassenbereich. Keine Liegenschaften betroffen.